

MS910

充電時の注意事項

MS910 の充電を行うときに、充電用ミニ USB ポートを保護しているラバーキャップの取扱にご注意ください。


ミニ USB ポート保護ラバーをめくり上げて USB ケーブルを接続する前に、保護ラバーを手前に引き出してください。保護ラバーを引き出さずに、めくり上げただけの状態で充電を行いますと、保護ラバーの形が固定され元の状態に戻らなくなってしまいます。

また、めくり上げただけの状態では下向きに強い力がかかる場合があり、ミニ USB ポートの早期破損の原因となる場合がございますのでご注意ください。

保護ラバーの引き出し方は以下の手順をご参考ください。

➤ 保護ラバーの引き出し方

1. 下部のつまみ持って外側へ軽くめくりま
す。



2. めくった部分を持って軽く手前に引き出
します。

